

Affected Catalog Part Numbers (CPN):

ATSAMC21E15A-MUT

ATSAMC21E17A-MUT510

ATSAMC21E18A-MZT-SL1

ATSAMC21E18A-MZT-SL2

ATSAMC21E18A-MZT-SL3

ATSAMC21E18A-MZ

ATSAMC21E17A-MZ

ATSAMC21E16A-MZ

ATSAMC21E15A-MZ

ATSAMC20E18A-MZ

ATSAMC20E17A-MZ

ATSAMC20E15A-MUT

ATSAMC20E16A-MUT

ATSAMC20E18A-MUT

ATSAMC21E17A-MZT

ATSAMC21E16A-MZT

ATSAMC21E15A-MZT

ATSAMC20E18A-MZT

ATSAMC20E17A-MZT

ATSAMC20E16A-MZT

ATSAMC20E15A-MZT

PIC32CM6408JH00032-I/RTB

PIC32CM6408JH00032-E/RTB

PIC32CM3204JH00032-I/RTB

PIC32CM3204JH00032-E/RTB

PIC32CM3204JH00032T-I/RTB

PIC32CM3204JH00032T-E/RTB

PIC32CM6408JH00032T-I/RTB

PIC32CM6408JH00032T-E/RTB

ATSAMC20E15A-MNT

ATSAMC20E16A-MNT

ATSAMC20E16A-MZ

---

DSNO-26IWES382 - CCB 7965 Initial Notice: Qualification of Panel Level Package (PLP) packaging process technology for selected ATSAMC20E15A, ATSAMC20E16A, ATSAMC20E17A, ATSAMC20E18A, ATSAMC21E15A, ATSAMC21E16A, ATSAMC21E17A, ATSAMC21E18A, PIC32CM3204JH00032 and PIC32CM6408JH00032 device families available in 32L VQFN (5x5x1mm) and 32L VQFN-WFS

ATSAMC20E15A-MZ

ATSAMC21E18A-MZT

ATSAMC20E17A-MNT

ATSAMC20E18A-MNT

ATSAMC21E15A-MNT

ATSAMC21E16A-MNT

ATSAMC21E17A-MNT

ATSAMC21E18A-OMZ

ATSAMC21E18A-MZ-SL3

ATSAMC21E17A-OMZ

ATSAMC21E17A-OMZT

ATSAMC21E16A-OMZ

ATSAMC21E16A-OMZT

ATSAMC21E18A-MNT

ATSAMC21E17A-MUT

ATSAMC21E18A-MUTS2

ATSAMC21E18A-MUT64

ATSAMC21E18A-MUTN01

ATSAMC21E16A-MUTN01

ATSAMC21E16A-MNTS2

ATSAMC20E17A-MUTS2

ATSAMC21E18A-OMZT

ATSAMC21E15A-OMZ

ATSAMC21E15A-OMZT

ATSAMC20E17A-OMZT

ATSAMC21E18A-MUTDY

ATSAMC20E17A-MUT

ATSAMC21E18A-MNTDY

ATSAMC20E16A-MUTS2

ATSAMC21E16A-MUT

ATSAMC21E18A-MUT